First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan / Charla de Pre Inicio de Turno / Form 7.3

FIRST QUANTUM
Cobre Panamá

DEPARTAMENTO: MSA

| | |
|---|---|
| TEMA: Derrames. Hidrocarburo. | FECHA: 13/3/24 |
| SUPERVISOR / FACILITADOR: David Aguirre / Carlos Rios. | FIRMA: [firma] |

| | | |
|---|---|---|
| Consideraciones inicio de turno: | SÍ (circled) | NO |
| Personal de Primeros Auxilios | Benedicto Jaén | |
| Revisión punto de encuentro | SÍ (circled) | NO |
| Retroalimentación: | | |

| TAREAS CRPITICAS DEL TURNO | |
|---|---|
| Nombre de la tarea | Responsable control |
| Cuido y mantenimiento DTU026 | David AA |
| | |
| | |

| REPORTE DE ASISTENCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nombre y Apellido | Empresa | Código o Cédula | Firma |
| 1 | Benedicto Jaén | MPSA | 19699 | [firma] |
| 2 | Walter Arza | MPSA | 24888 | Walter Elucia |
| 3 | Sebastián Cohen | KALTIRE | 3187 | [firma] |
| 4 | Felipe Chifundo | Kal Tire | 8437 | [firma] |
| 5 | Michael Otero | MPSA | 34859 | Michael Otero |
| 6 | David A Guirre | MPSA | 020791 | [firma] |
| 7 | Israel Castillero | MPSA. | 040065 | [firma] |
| 8 | Diego A. Rosas | MPSA | 038500 | [firma] |
| 9 | Carlos Rios Ramos | MPSA | 038451 | [firma] |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |